

## 月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター	
KR25H-V5		愛媛900さ5074		32270 Km		13/40 Hr	
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日	
25T		平成27年12月25日		平成27年12月15日		平成27年 1月 10日	
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		西原 一隆	
検査事項				状態結果			
検査事項				状態結果			
かじ取り装置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合	✓		タ作	作動油の量、汚れ	✓	
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ	✓		ク油	フィルタ、エアブリーザの汚れ	✓	
制動装置	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷	✓		ポン	取付状態、損傷	✓	
	タイロッド、ナックルアーム損傷、取付状態	✓		プ	P.T.Oの作動	✓	
安全装置	緊急用ステアリングポンプの機能	✓		安全	取付部のゆるみ、外傷、油漏れ	✓	
	ブレーキペダルの遊びと踏しる、片ぎき	✓		装置	異音、発熱、振動の有無、油漏れ	✓	
過負荷防止装置	ブレーキ液の液量、変色	✓		過負	旋回及びウインチドラムロックの作動	✓	
	ブレーキのエアもれ、油漏れ	✓		荷	自動ブレーキの作動	✓	
走行装置	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態	✓		防	巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態	✓	
	ブレーキドラムとライニングとのすき間	✓		止	各カウンタバランシングバルブの作動、油漏れ	✓	
旋回部	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗	✓		装	各リリーフバルブの作動、油漏れ	✓	
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯	✓		置	乱巻防止装置の作動	✓	
ブレーキ	エア圧低下警報装置の機能	✓		旋	安全度計作動確認	✓	
	前後アクスルの油漏れ	✓		回	荷重計作動確認	✓	
動力伝達装置	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷	✓		部	角度計、長さ計作動確認	✓	
	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み	✓		ブ	警報ブザー及び自動停止の確認	✓	
電機及び保安装置	ハブボルトのゆるみ、ホイールB/Gのがた	✓		ム	順次制御の確認	✓	
	タイヤの空気圧	✓		シ	前方領域作動確認	✓	
その他	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷	✓		リ	「作業開始前点検」による作動確認	✓	
	リーフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷	✓		上	作動状態及び異音	✓	
エンジン	サスペンションロックの作動状態	✓		装	減速機の異音、油量、油漏れ	✓	
	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ	✓		置	旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検	✓	
ギヤ	トルクコンバーターの油量、油漏れ	✓		つ	ブレーキ装置の作動	✓	
	ミッション切替の作動機能	✓		リ	ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	✓	
ギヤ	ラインフィルター交換	✓		具	変形、曲り、打こん、亀裂	✓	
	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂	✓		具	スライド板の磨耗、損傷	✓	
その他	デファレンシャルとブラネタリの油量、油漏れ	✓		具	各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷	✓	
	バッテリーの液量、比重	✓		具	シーブ、ローラの損傷、磨耗、曲り	✓	
その他	前照灯の作用、損傷	✓		具	伸縮ワイヤロープの損傷、磨耗、調整	✓	
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷	✓		具	ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗	✓	
その他	制動灯の作用、損傷	✓		具	ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓	
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用	✓		具	ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓	
その他	エンジン油圧計、水温計の作用	✓		具	各部の給油状態及び作動	✓	
	コンバータ油圧計、油温計の作用	✓		具	ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓	
その他	燃料計、空気圧計、速度計の作用	✓		具	各シリンダの作動、油漏れ	✓	
	パイロットランプの作用	✓		具	継手のゆるみ、油漏れ	✓	
その他	警報ランプ、ブザー又はCORの作動	✓		具	ホースリールの作動、油漏れ	✓	
	ワイパ、ウインドウウォッシャの作動	✓		具	取付状態及び作動	✓	
その他	警告器の作用	✓		具	スイベルジョイント及び配管ホースの油漏れ	✓	
	ワイパーブレードの磨耗、損傷	✓		具	ライニングの磨耗、クリアランスの調整	✓	
その他	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態	✓		具	マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ	✓	
	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷	✓		具	クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ	✓	
その他	各グリースニップル部の給脂	✓		具	モータの異音、振動、発熱	✓	
	アクセルリンク、ケーブルの損傷	✓		具	減速機の異音、振動、発熱、油量	✓	
その他	排気の状態	✓		具	ウインチ能力の確認	✓	
	エアクリーナエレメントの状態	✓		具	ドラムワイヤロープの乱巻、損傷、磨耗、給油	✓	
その他	オイルの量、油漏れ	✓		具	フックの損傷、磨耗、硬化	✓	
	オイルクリーナの取替、清掃	✓		具	フックの回転具合、ベアリングのがた、給油	✓	
その他	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃	✓		具	ワイヤ外れ止めの変形、破損	✓	
	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能	✓		具	シーブの磨耗、損傷及び回転具合	✓	
その他	ファンベルトのゆるみ、損傷	✓		具	トラニオンの作動具合	✓	
	ラジエターフィン部の点検、清掃	✓		具	ロープソケットの状態、変形、亀裂	✓	
その他	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	✓		具	フック及びナットねじ部の磨耗点検	✓	
	シリンダの自然降下、油漏れ	✓		具	フックブロックの変形、ボルト、ナットの磨耗、ゆるみ	✓	
その他	水準器の水平確認	✓		具	取付状態、クランプの脱落	✓	
	アクセル作動状態	✓		具	ホースの損傷、油漏れ	✓	
その他	各灯火、スイッチの確認	✓		具	配管の損傷	✓	
	計器類の機能の点検	✓		具	各フィルタエレメントの定期交換	✓	
その他	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓		具	各部ボルト、ナットの脱落、ゆるみ	✓	
	ペダルのリターンズプリングの作動、油漏れ	✓		具	ピン部、ブッシュの磨耗、損傷	✓	
その他	各油圧機器の作動、油漏れ	✓		具	部材の亀裂、異常変形	✓	
	油圧バルブの作動	✓		具	各部の給油状態	✓	
その他	アキュムレーターの圧力点検、警報確認	✓		具		○	
	記号説明	V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増締、C要清掃、L要給油脂、+要補充、○整備完了					