

月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター	
GR-250N-2		愛媛900せ 1		20433 Km		7659.3 Hr	
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日	
25T		平成27年10月15日		平成27年10月15日		平成 27年 3 月 13 日	
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		高岡 竜二	
検査事項				検査事項			
		状態	結果			状態	結果
か じ 取 り 装 置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合	✓		タ 作 動 油	作動油の量、汚れ	✓	
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ	✓			フィルタ、エアブリーザの汚れ	✓	
	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷	✓			取付状態、損傷	✓	
	タイロット、ナックルアーム損傷、取付状態	✓		ボ ン プ	P.T.Oの作動	✓	
制 動 装 置	緊急用ステアリングポンプの機能	✓			取付部のゆるみ、外傷、油漏れ	✓	
	ブレーキペダルの遊びと踏しる、片ぎき	✓			異音、発熱、振動の有無、油漏れ	✓	
	ブレーキ液の液量、変色	✓		安 全 装 置	旋回及びウインチドラムロックの作動	✓	
	ブレーキのエアもれ、油漏れ	✓			自動ブレーキの作動	✓	
走 行 装 置	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態	✓			巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態	✓	
	ブレーキドラムとライニングとのすき間	✓			各カウンタバランシングバルブの作動、油漏れ	✓	
	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗	✓			各リリーフバルブの作動、油漏れ	✓	
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯	✓		過 負 荷 防 止 装 置	乱巻防止装置の作動	✓	
緩 衝 装 置	エア圧低下警報装置の機能	✓			安全度計作動確認	✓	
	前後アクスルの油漏れ	✓			荷重計作動確認	✓	
	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷	✓			角度計、長さ計作動確認	✓	
	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み	✓			警報ブザー及び自動停止の確認	✓	
動 力 伝 達 装 置	タイヤの空気圧	✓			順次制御の確認	✓	
	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷	✓			前方領域作動確認	✓	
	リーフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷	✓		旋 回 部	「作業開始前点検」による作動確認	✓	
	サスペンションロックの作動状態	✓			作動状態及び異音	✓	
電 機 及 び 保 安 装 置	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ	✓			減速機の異音、油量、油漏れ	✓	
	トルクコンバーターの油量、油漏れ	✓			旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検	✓	
	ミッション切替の作動機能	✓			ブレーキ装置の作動	✓	
	ラインフィルター交換	✓		ブ ー ム	ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	✓	
そ の 他	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂	0			変形、曲り、打こん、亀裂	✓	
	デファレンシャルとプランタリの油量、油漏れ	✓			スライド板の磨耗、損傷	✓	
	バッテリーの液量、比重	0			各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷	✓	
	前照灯の作用、損傷	✓			シーブ、ローラの損傷、磨耗、曲り	✓	
エ ン ジ ン	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷	✓			伸縮ワイヤーロープの損傷、磨耗、調整	✓	
	制動灯の作用、損傷	✓			ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗	✓	
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用	✓			ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓	
	エンジン油圧計、水温計の作用	✓			ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓	
ア ウ ト リ ガ	コンバータ油圧計、油温計の作用	✓			各部の給油状態及び作動	0	
	燃料計、空気圧計、速度計の作用	✓			ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓	
	パイロットランプの作用	✓		シ リ ン ダ	各シリンダの作動、油漏れ	✓	
	警報ランプ、ブザー又はCORの作動	✓			継手のゆるみ、油漏れ	✓	
操 縦 装 置	ワイパ、ウインドウォッシャの作動	✓			ホースリールの作動、油漏れ	✓	
	警告音の作用	✓			取付状態及び作動	✓	
	ワイパーブレードの磨耗、損傷	✓		巻 上 装 置	スィベルジョイント及び配管ホースの油漏れ	✓	
	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態	✓			ライニングの磨耗、クリアランスの調整	✓	
エ ン ジ ン	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷	✓			マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ	✓	
	各グリースニップル部の給脂	0			クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ	✓	
	アクセルリンク、ケーブルの損傷	✓			モータの異音、振動、発熱	✓	
	排気の状態	✓			減速機の異音、振動、発熱、油量	✓	
ア ウ ト リ ガ	エアクリーナ元素の状態	✓			ウインチ能力の確認	✓	
	オイルの量、油漏れ	✓			ドラムワイヤーロープの乱巻、損傷、磨耗、給油	0	
	オイルクリーナの取替、清掃	✓			フックの損傷、磨耗、硬化	✓	
	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃	✓			フックの回転具合、ベアリングのがた、給油	0	
操 縦 装 置	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能	✓			ワイヤ外れ止めの変形、破損	✓	
	ファンベルトのゆるみ、損傷	✓			シーブの磨耗、損傷及び回転具合	✓	
	ラジエターフィン部の点検、清掃	✓			トラニオンの作動具合	✓	
	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	✓			ロープソケットの状態、変形、亀裂	✓	
操 縦 装 置	シリンダの自然降下、油漏れ	✓			フック及びナットねじ部の磨耗点検	✓	
	水準器の水平確認	✓			フックブロックの変形、ボルト、ナットの磨耗、ゆるみ	✓	
	アクセル作動状態	✓		ホ ー ス 管	取付状態、クランプの脱落	✓	
	各灯火、スイッチの確認	✓			ホースの損傷、油漏れ	✓	
操 縦 装 置	計器類の機能の点検	✓			配管の損傷	✓	
	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓			各フィルタ元素の定期交換	✓	
	ペダルのリターンコイルの作動、油漏れ	✓			各部ボルト、ナットの脱落、ゆるみ	✓	
	各油圧機器の作動、油漏れ	✓			ピン部、ブッシュの磨耗、損傷	✓	
操 縦 装 置	油圧バルブの作動	✓			部材の亀裂、異常変形	✓	
	アキュムレーターへの圧力点検、警報確認	✓			各部の給油状態	0	
	記号説明	V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増縮、C要清掃、L要給油脂、+要補充、O整備完了					