

月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター		
KRM25H		愛媛900さ5079		57868 Km		12268 Hr		
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日		
25T		平成28年 4月26日		平成28年 4月20日		平成27年 3月 3日		
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		西原 正規		
検査事項				状態結果				
か じ 取 り 装 置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合	✓		タ 作 動 油	作動油の量、汚れ	✓		
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ	✓			フィルタ、エアブリーザの汚れ	✓		
	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷	✓			取付状態、損傷	✓		
	タイロッド、ナックルアーム損傷、取付状態	✓		ボ ン プ	P.T.Oの作動	✓		
	緊急用ステアリングポンプの機能	✓			取付部のゆるみ、外傷、油漏れ	✓		
	ブレーキペダルの遊びと踏しろ、片ぎき	✓			異音、発熱、振動の有無、油漏れ	✓		
	ブレーキ液の液量、変色	✓		安 全 装 置	旋回及びウィンチドラムロックの作動	✓		
	ブレーキのエアもれ、油漏れ	✓	○		自動ブレーキの作動	✓		
	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態	✓			巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態	✓		
	ブレーキドラムとライニングとのすき間	✓			各カウンタバランシングバルブの作動、油漏れ	✓		
制 動 装 置	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗	✓			各リリーフバルブの作動、油漏れ	✓		
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯	✓		過 負 荷 防 止 装 置	乱巻防止装置の作動	✓		
	エア圧低下警報装置の機能	✓			安全度計作動確認	✓		
	前後アクスルの油漏れ	✓			荷重計作動確認	✓		
	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷	✓			角度計、長さ計作動確認	✓		
	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み	✓			警報ブザー及び自動停止の確認	✓		
	ハブボルトのゆるみ、ホイールB/Gのがた	✓			順次制御の確認	✓		
	タイヤの空気圧	✓			前方領域作動確認	✓		
	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷	✓			「作業開始前点検」による作動確認	✓		
	リーフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷	✓		旋 回 部	作動状態及び異音	✓		
緩 衝 装 置	サスペンションロックの作動状態	✓			減速機の異音、油量、油漏れ	✓		
	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ	✓			旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検	✓		
	トルクコンバーターの油量、油漏れ	✓			ブレーキ装置の作動	✓		
	ミッション切替の作動機能	✓			ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	✓		
	ラインフィルター交換	✓			変形、曲り、打こん、亀裂	✓		
	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂	✓	○	ブ ー ム	スライド板の磨耗、損傷	✓		
	デファレンシャルとプラネタリの油量、油漏れ	✓			各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷	✓		
	バッテリーの液量、比重	✓			シーブ、ローラの損傷、磨耗、曲り	✓		
	前照灯の作用、損傷	✓			伸縮ワイヤーロープの損傷、磨耗、調整	✓		
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷	✓			ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗	✓		
電 機 及 び 保 安 装 置	制動灯の作用、損傷	✓			ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓		
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用	✓			ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
	エンジン油圧計、水温計の作用	✓			各部の給油状態及び作動	✓	○	
	コンバータ油圧計、油温計の作用	✓			ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
	燃料計、空気圧計、速度計の作用	✓		シ リ ン ダ	各シリンダの作動、油漏れ	✓		
	パイロットランプの作用	✓			継手のゆるみ、油漏れ	✓		
	警報ランプ、ブザー又はCORの作動	✓			ホースリールの作動、油漏れ	✓		
	ワイパ、ウインドウウォッシャの作動	✓			取付状態及び作動	✓		
	警音器の作用	✓			スイベルジョイント及び配管ホースの油漏れ	✓		
	ワイパーブレードの磨耗、損傷	✓			ライニングの磨耗、クリアランスの調整	✓		
そ の 他	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態	✓		装 置	マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ	✓		
	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷	✓			クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ	✓		
	各グリースニップル部の給脂	✓	○		モータの異音、振動、発熱	✓		
	アクセルリンク、ケーブルの損傷	✓			減速機の異音、振動、発熱、油量	✓		
	排気の状態	✓			ウィンチ能力の確認	✓		
	エアクリーナ元素の状態	✓			ドラムワイヤーロープの乱巻、損傷、磨耗、給油	✓	○	
	オイルの量、油漏れ	✓			フックの損傷、磨耗、硬化	✓		
	オイルクリーナの取替、清掃	✓			フックの回転具合、ベアリングのがた、給油	✓	○	
	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃	✓			ワイヤ外れ止めの変形、破損	✓		
	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能	✓			シーブの磨耗、損傷及び回転具合	✓		
エ ン ジ ン	ファンベルトのゆるみ、損傷	✓		具	トラニオンの作動具合	✓		
	ラジエターフィン部の点検、清掃	✓			ロープソケットの状態、変形、亀裂	✓		
	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	✓			フック及びナットねじ部の磨耗点検	✓		
	シリンダの自然降下、油漏れ	✓			フックブロックの変形、ボルト、ナットの磨耗、ゆるみ	✓		
	水準器の水平確認	✓		ホ ー ス	取付状態、クランプの脱落	✓		
	アクセル作動状態	✓			ホースの損傷、油漏れ	✓		
	各灯火、スイッチの確認	✓			配管の損傷	✓		
	計器類の機能の点検	✓			各フィルタ元素の定期交換	✓		
	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓			各部ボルト、ナットの脱落、ゆるみ	✓		
	ペダルのリターンコイルの作動、油漏れ	✓			ピン部、ブッシュの磨耗、損傷	✓		
ア ウ ト リ ガ	各油圧機器の作動、油漏れ	✓		各 部 共 通	部材の亀裂、異常変形	✓		
	油圧バルブの作動	✓			各部の給油状態	✓	○	
	アキュームレーターへの圧力点検、警報確認	✓		備 考				
	記号説明	V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増締、C要清掃、L要給油脂、+要補充、○整備完了						