

月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター	
KRM-13H		愛媛900さ5006		84674 Km		15289 Hr	
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日	
13T		平成28年 1月27日		平成28年 1月22日		平成 27年 4月 10日	
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		水口 忠士	
検査事項				状態			
結果				結果			
検査事項				状態			
結果				結果			
か じ 取 り 装 置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合	✓		作動油の量、汚れ	✓		
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ	✓		フィルタ、エアブリーザの汚れ	✓		
	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷	✓		取付状態、損傷	✓		
制 動 装 置	タイロット、ナックルアーム損傷、取付状態	✓		ポンプ	✓		
	緊急用ステアリングポンプの機能	✓		P.T.Oの作動	✓		
	ブレーキペダルの遊びと踏し、片ぎき	✓		取付部のゆるみ、外傷、油漏れ	✓		
走 行 装 置	ブレーキ液の液量、変色	✓		異音、発熱、振動の有無、油漏れ	✓		
	ブレーキのエアもれ、油漏れ	✓		安全装置	✓		
	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態	✓		旋回及びウィンチドラムロックの作動	✓		
緩 衝 装 置	ブレーキドラムとライニングとのすき間	✓		自動ブレーキの作動	✓		
	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗	✓		巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態	✓		
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯	✓		各カウンタバランシングバルブの作動、油漏れ	✓		
走 行 装 置	エア圧低下警報装置の機能	✓		各リリーフバルブの作動、油漏れ	✓		
	前後アクスルの油漏れ	✓		乱巻防止装置の作動	✓		
	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷	✓		安全度計作動確認	✓		
緩 衝 装 置	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み	✓		荷重計作動確認	✓		
	ハブボルトのゆるみ、ホイールB/Gのがた	✓		角度計、長さ計作動確認	✓		
	タイヤの空気圧	✓		警報ブザー及び自動停止の確認	✓		
動 力 伝 達 装 置	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷	✓		順次制御の確認	✓		
	リーフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷	✓		前方領域作動確認	✓		
	サスペンションロックの作動状態	✓		「作業開始前点検」による作動確認	✓		
電 機 及 び 保 安 装 置	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ	✓		作動状態及び異音	✓		
	トルクコンバーターの油量、油漏れ	✓		減速機の異音、油量、油漏れ	✓		
	ミッション切替の作動機能	✓		旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検	✓		
そ の 他	ラインフィルター交換	✓		ブレーキ装置の作動	✓		
	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂	✓		ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	✓		
	デファレンシャルとプラネタリの油量、油漏れ	✓		変形、曲り、打こん、亀裂	✓		
エ ン ジ ン	バッテリーの液量、比重	✓		スライド板の磨耗、損傷	✓		
	前照灯の作用、損傷	✓		各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷	✓		
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷	✓		シーブ、ローラの損傷、磨耗、曲り	✓		
ア ウ ト リ ガ	制動灯の作用、損傷	✓		伸縮ワイヤーロープの損傷、磨耗、調整	✓		
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用	✓		ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗	✓		
	エンジン油圧計、水温計の作用	✓		ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓		
操 縦 装 置	コンバータ油圧計、油温計の作用	✓		ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
	燃料計、空気圧計、速度計の作用	✓		各部の給油状態及び作動	✓		
	パイロットランプの作用	✓		ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
エ ン ジ ン	警報ランプ、ブザー又はCORの作動	✓		各シリンダの作動、油漏れ	✓		
	ワイパ、ウインドウォッシャの作動	✓		継手のゆるみ、油漏れ	✓		
	警音器の作用	✓		ホースリールの作動、油漏れ	✓		
ア ウ ト リ ガ	ワイパーブレードの磨耗、損傷	✓		取付状態及び作動	✓		
	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態	✓		スイベルジョイント及び配管ホースの油漏れ	✓		
	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷	✓		ライニングの磨耗、クリアランスの調整	✓		
エ ン ジ ン	各グリースニップル部の給脂	L	○	マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ	✓		
	アクセルリンク、ケーブルの損傷	✓		クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ	✓		
	排気の状態	✓		モータの異音、振動、発熱	✓		
エ ン ジ ン	エアクリーナエレメントの状態	✓		減速機の異音、振動、発熱、油量	✓		
	オイルの量、油漏れ	✓		ウィンチ能力の確認	✓		
	オイルクリーナーの取替、清掃	✓		ドラムワイヤーロープの乱巻、損傷、磨耗、給油	✓		
ア ウ ト リ ガ	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃	✓		フックの損傷、磨耗、硬化	✓		
	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能	✓		フックの回転具合、ベアリングのがた、給油	✓		
	ファンベルトのゆるみ、損傷	✓		ワイヤ外れ止めの変形、破損	✓		
操 縦 装 置	ラジエターフィン部の点検、清掃	✓		シーブの磨耗、損傷及び回転具合	✓		
	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	✓		トラニオンの作動具合	✓		
	シリンダの自然降下、油漏れ	✓		ロープソケットの状態、変形、亀裂	✓		
操 縦 装 置	水準器の水平確認	✓		フック及びナットねじ部の磨耗点検	✓		
	アクセル作動状態	✓		フックブロックの変形、ボルト、ナットの磨耗、ゆるみ	✓		
	各灯火、スイッチの確認	✓		取付状態、クランプの脱落	✓		
操 縦 装 置	計器類の機能の点検	✓		ホースの損傷、油漏れ	✓		
	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓		配管の損傷	✓		
	ペダルのリターンスプリングの作動、油漏れ	✓		各フィルタエレメントの定期交換	✓		
操 縦 装 置	各油圧機器の作動、油漏れ	✓		各部ボルト、ナットの脱落、ゆるみ	✓		
	油圧バルブの作動	✓		ピン部、ブッシュの磨耗、損傷	✓		
	アキュームレーターの圧力点検、警報確認	✓		部材の亀裂、異常変形	✓		
記号説明				V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増縮、C要清掃、L要給油脂、+要補充、O整備完了			