

月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター						
GR-700N I		愛媛930さ6070		219 Km		220 Hr						
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日						
70T		平成28年12月17日		平成28年12月17日		平成27年4月13日						
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		山崎 功一						
検査事項				状態結果								
か じ 取 り 装 置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合			✓		タ 作 動 油 ク 油	作動油の量、汚れ		✓			
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ			✓			フィルタ、エアブリーザの汚れ		✓			
	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷			✓			取付状態、損傷		✓			
	タイロッド、ナックルアーム損傷、取付状態			✓			ボ ン プ	P.T.Oの作動		✓		
	緊急用ステアリングポンプの機能			✓				取付部のゆるみ、外傷、油漏れ		✓		
	制 動 装 置	ブレーキペダルの遊びと踏しろ、片ぎき			✓			安 全 装 置	異音、発熱、振動の有無、油漏れ		✓	
		ブレーキ液の液量、変色			✓				旋回及びウィンチドラムロックの作動		✓	
		ブレーキのエアもれ、油漏れ			✓				自動ブレーキの作動		✓	
		エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態			✓				巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態		✓	
		ブレーキドラムとライニングとのすき間			✓				各方ウインタバランシングバルブの作動、油漏れ		✓	
ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗			✓		各リリーフバルブの作動、油漏れ		✓					
パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯			✓		乱巻防止装置の作動		✓					
エア圧低下警報装置の機能			✓		過 負 荷 防 止 装 置	安全度計作動確認			✓			
前後アクスルの油漏れ			✓			荷重計作動確認			✓			
走 行 装 置		タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷			✓		旋 回 部		角度計、長さ計作動確認		✓	
	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み			✓		警報ブザー及び自動停止の確認		✓				
	ハブボルトのゆるみ、ホイールB/Gのがた			✓		順次制御の確認		✓				
	タイヤの空気圧			✓		前方領域作動確認		✓				
	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷			✓		「作業開始前点検」による作動確認		✓				
	リーフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷			✓		作動状態及び異音		✓				
	サスペンションロックの作動状態			✓		減速機の異音、油量、油漏れ		✓				
	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ			✓		旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検		✓				
	トルクコンバーターの油量、油漏れ			✓		ブレーキ装置の作動		✓				
	ミッション切替の作動機能			✓		ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ		✓				
電 機 及 び 保 安 装 置	ラインフィルター交換			✓		ブ ー ム	変形、曲り、打こん、亀裂		✓			
	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂			✓			スライド板の磨耗、損傷		✓			
	デファレンシャルとブラネタリの油量、油漏れ			✓			各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷		✓			
	バッテリーの液量、比重			✓			シーブ、ローラの損傷、磨耗、曲り		✓			
	前照灯の作用、損傷			✓			伸縮ワイヤロープの損傷、磨耗、調整		✓			
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷			✓			ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗		✓			
	制動灯の作用、損傷			✓			ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷		✓			
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用			✓			ジブ格納ロック装置の固定状況確認		✓			
	エンジン油圧計、水温計の作用			✓			各部の給油状態及び作動		✓			
	コンバータ油圧計、油温計の作用			✓			ジブ格納ロック装置の固定状況確認		✓			
そ の 他	燃料計、空気圧計、速度計の作用			✓		シ ン ダ リ 装 置	各シリンダの作動、油漏れ		✓			
	パイロットランプの作用			✓			継手のゆるみ、油漏れ		✓			
	警報ランプ、ブザー又はCORの作動			✓			ホースリールの作動、油漏れ		✓			
	ワイパ、ウィンドウウォッシャの作動			✓			取付状態及び作動		✓			
	警告器の作用			✓			スイベルジョイント及び配管ホースの油漏れ		✓			
	ワイパーブレードの磨耗、損傷			✓			ライニングの磨耗、クリアランスの調整		✓			
	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態			✓			マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ		✓			
	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷			✓			クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ		✓			
	各グリースニップル部の給脂			L	○		モータの異音、振動、発熱		✓			
	アクセルリンク、ケーブルの損傷			✓			減速機の異音、振動、発熱、油量		✓			
エ ン ジ ン	排気の状態			✓		具	ウィンチ能力の確認		✓			
	エアクリナーエレメントの状態			✓			ドラムワイヤロープの乱巻、損傷、磨耗、給油		✓			
	オイルの量、油漏れ			✓			フックの損傷、磨耗、硬化		✓			
	オイルクリーナーの取替、清掃			✓			フックの回転具合、ベアリングのがた、給油		✓			
	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃			✓			ワイヤ外れ止めの変形、破損		✓			
	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能			✓			シーブの磨耗、損傷及び回転具合		✓			
	ファンベルトのゆるみ、損傷			✓			トラニオンの作動具合		✓			
	ラジエターフィン部の点検、清掃			✓			ロープソケットの状態、変形、亀裂		✓			
	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ			✓			フック及びナットねじ部の磨耗点検		✓			
	シリンダの自然降下、油漏れ			✓			フックブロックの変形、ボルト、ナットの磨耗、ゆるみ		✓			
ア ウ ト リ ガ	水準器の水平確認			✓		ホ ー ス 配 管	取付状態、クランプの脱落		✓			
	アクセル作動状態			✓			ホースの損傷、油漏れ		✓			
	各灯火、スイッチの確認			✓			配管の損傷		✓			
	計器類の機能の点検			✓			各フィルタエレメントの定期交換		✓			
	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動			✓			各部ボルト、ナットの脱落、ゆるみ		✓			
	ペダルのリターンコイルの作動、油漏れ			✓			ピン部、ブッシュの磨耗、損傷		✓			
	各油圧機器の作動、油漏れ			✓			部材の亀裂、異常変形		✓			
	油圧バルブの作動			✓			各部の給油状態		✓	○		
	アキュームレーターへの圧力点検、警報確認			✓			備考					
	記号説明 V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増締、C要清掃、L要給油脂、+要補充、○整備完了											