

月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター	
GR-250N-3		愛媛930さ 717		7766 Km		1993.6 Hr	
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日	
25T		平成29年 2月25日		平成29年 2月26日		平成27年 4月 10日	
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		西原 一隆	
検査事項				状態		結果	
かじ取り装置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合	✓		タ作動油の量、汚れ	✓		
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ	✓		フィルタ、エアブリーザの汚れ	✓		
制動装置	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷	✓		取付状態、損傷	✓		
	タイロッド、ナックルアーム損傷、取付状態	✓		ポンプ P.T.Oの作動	✓		
走行装置	緊急用ステアリングポンプの機能	✓		取付部のゆるみ、外傷、油漏れ	✓		
	ブレーキペダルの遊びと踏し、片ぎき	✓		異音、発熱、振動の有無、油漏れ	✓		
制動装置	ブレーキ液の液量、変色	✓		旋回及びウィンチドラムロックの作動	✓		
	ブレーキのエアもれ、油漏れ	✓		自動ブレーキの作動	✓		
制動装置	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態	✓		巻過防止装置の作動、警報確認、コードロールの作動状態	✓		
	ブレーキドラムとライニングとのすき間	✓		各カウンタバランシングバルブの作動、油漏れ	✓		
制動装置	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗	✓		各リリーフバルブの作動、油漏れ	✓		
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯	✓		乱巻防止装置の作動	✓		
制動装置	エア圧低下警報装置の機能	✓		安全度計作動確認	✓		
	前後アクスルの油漏れ	✓		荷重計作動確認	✓		
走行装置	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷	✓		角度計、長さ計作動確認	✓		
	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み	✓		警報ブザー及び自動停止の確認	✓		
走行装置	ハブボルトのゆるみ、ホイールB/Gのがた	✓		順次制御の確認	✓		
	タイヤの空気圧	✓		前方領域作動確認	✓		
制動装置	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷	✓		「作業開始前点検」による作動確認	✓		
	リーフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷	✓		作動状態及び異音	✓		
制動装置	サスペンションロックの作動状態	✓		減速機の異音、油量、油漏れ	✓		
	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ	✓		旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検	✓		
制動装置	トルクコンバーターの油量、油漏れ	✓		ブレーキ装置の作動	✓		
	ミッション切替の作動機能	✓		ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	✓		
制動装置	ラインフィルター交換	✓		変形、曲り、打こん、亀裂	✓		
	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂	✓	✓	スライド板の磨耗、損傷	✓		
制動装置	デファレンシャルとプランタリの油量、油漏れ	✓		各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷	✓		
	バッテリーの液量、比重	✓		シーブ、ローラの損傷、磨耗、曲り	✓		
電機及び保安装置	前照灯の作用、損傷	✓		伸縮ワイヤーロープの損傷、磨耗、調整	✓		
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷	✓		ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗	✓		
電機及び保安装置	制動灯の作用、損傷	✓		ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓		
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用	✓		ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
電機及び保安装置	エンジン油圧計、水温計の作用	✓		各部の給油状態及び作動	✓		
	コンバータ油圧計、油温計の作用	✓		ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
電機及び保安装置	燃料計、空気圧計、速度計の作用	✓		各シリンダの作動、油漏れ	✓		
	パイロットランプの作用	✓		継手のゆるみ、油漏れ	✓		
電機及び保安装置	警報ランプ、ブザー又はCORの作動	✓		ホースロールの作動、油漏れ	✓		
	ワイパ、ウインドウォッシャの作動	✓		取付状態及び作動	✓		
電機及び保安装置	警音器の作用	✓		スィベルジョイント及び配管ホースの油漏れ	✓		
	ワイパーブレードの磨耗、損傷	✓		ライニングの磨耗、クリアランスの調整	✓		
その他	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態	✓		マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ	✓		
	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷	✓		クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ	✓		
その他	各グリースニップル部の給脂	ト	✓	モータの異音、振動、発熱	✓		
	アクセルリンク、ケーブルの損傷	✓		減速機の異音、振動、発熱、油量	✓		
エンジン	排気の状態	✓		ウィンチ能力の確認	✓		
	エアクリーナーエレメントの状態	✓	✓	ドラムワイヤーロープの乱巻、損傷、磨耗、給油	✓		
エンジン	オイルの量、油漏れ	✓		フックの損傷、磨耗、硬化	✓		
	オイルクリーナーの取替、清掃	✓		フックの回転具合、ベアリングのがた、給油	✓		
エンジン	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃	✓		ワイヤ外れ止めの変形、破損	✓		
	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能	✓		シーブの磨耗、損傷及び回転具合	✓		
エンジン	ファンベルトのゆるみ、損傷	✓		トラニオンの作動具合	✓		
	ラジエターフィン部の点検、清掃	✓		ロープソケットの状態、変形、亀裂	✓		
アウトリガ	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	✓		フック及びナットねじ部の磨耗点検	✓		
	シリンダの自然降下、油漏れ	✓		フックブロックの変形、ボルト、ナットの磨耗、ゆるみ	✓		
アウトリガ	水準器の水平確認	✓		取付状態、クランプの脱落	✓		
	アクセル作動状態	✓		ホースの損傷、油漏れ	✓		
操縦装置	各灯火、スイッチの確認	✓		配管の損傷	✓		
	計器類の機能の点検	✓		各フィルタエレメントの定期交換	✓		
操縦装置	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓		各部ボルト、ナットの脱落、ゆるみ	✓		
	ペダルのリターンコイルの作動、油漏れ	✓		ピン部、ブッシュの磨耗、損傷	✓		
操縦装置	各油圧機器の作動、油漏れ	✓		部材の亀裂、異常変形	✓		
	油圧バルブの作動	✓		各部の給油状態	ト	✓	
アキュムレーターの圧力点検、警報確認				準備考			
記号説明 V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増締、C要清掃、L要給油脂、+要補充、O整備完了							