月例自主検査表（ラフタークレーン）

型式	車両番号	走行距離	アワーメーター
KR25H−V5	愛媛900さ 207	61698 Km	18387.6 Hr
最大吊上げ荷重	車検有効期限	性能検査有効期限	検査実施日
25T	平成28年 9月 2日	平成28年 8月26日	平成27年 5月 17日
検査実施会社	株式会社 シマヤ	検査担当者名	阿部 和義

	検査事項	状態	結果
かじ取り装置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合	✓	
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ	✓	
	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷	✓	
	タイロット、ナックルアーム損傷、取付状態	✓	
	緊急用ステアリングポンプの機能	✓	
制動装置	ブレーキペダルの遊びと踏しろ、片ぎき	✓	
	ブレーキ液の液量、変色	✓	
	ブレーキのエアもれ、油漏れ	✓	
	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態	✓	
	ブレーキドラムとライニングとのすき間	✓	
	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗	✓	
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯	✓	
	エア圧低下警報装置の機能	✓	
走行装置	前後アクスルの油漏れ	✓	
	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷	✓	
	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み	✓	
	ハブボルトのゆるみ、ホイールB／Gのがた	✓	
	タイヤの空気圧	✓	
	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷	✓	
緩衝装置	リーフスプリングの取付部（含Uボルト）のゆるみ、損傷	✓	
	サスペンションロックの作動状態	✓	
	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ	✓	
動力伝達装置	トルクコンバーターの油量、油漏れ	✓	
	ミッション切替の作動機能	✓	
	ラインフィルター交換	✓	
	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂	✓	
	デファレンシャルとプラネタリの油量、油漏れ	✓	
電機及び保安装置	バッテリーの液量、比重	✓	
	前照灯の作用、損傷	✓	
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷	✓	
	制動灯の作用、損傷	✓	
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用	✓	
	エンジン油圧計、水温計の作用	✓	
	コンバータ油圧計、油温計の作用	✓	
	燃料計、空気圧計、速度計の作用	✓	
	パイロットランプの作用	✓	
	警報ランプ、ブザー又はCORの作動	✓	
	ワイパ、ウィンドウォッシャの作動	✓	
	警音器の作用	✓	
	ワイパーブレードの磨耗、損傷	✓	
	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態	✓	
その他	エキゾーストパイプ及びマフラの取付状態、損傷	✓	
	各グリースニップル部の給脂	✓	
	アクセルリンク、ケーブルの損傷	✓	
エンジン	排気の状態	✓	
	エアクリーナエレメントの状態	✓	
	オイルの量、油漏れ	✓	
	オイルクリーナの取替、清掃	✓	
	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃	✓	
	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能	✓	
	ファンベルトのゆるみ、損傷	✓	
	ラジエターフィン部の点検、清掃	✓	
アウトリガ	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	✓	
	シリンダの自然降下、油漏れ	✓	
	水準器の水平確認	✓	
	アクセル作動状態	✓	
操縦装置	各灯火、スイッチの確認	✓	
	計器類の機能の点検	✓	
	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓	
	ペダルのリターンスプリングの作動、油漏れ	✓	
	各油圧機器の作動、油漏れ	✓	
	油圧バルブの作動	✓	
	アキュームレーターの圧力点検、警報確認	✓	

	検査事項	状態	結果
タンク作動油	作動油の量、汚れ	✓	
	フィルタ、エアブリーザの汚れ	✓	
	取付状態、損傷	✓	
ポンプ	P.T.Oの作動	✓	
	取付部のゆるみ、外傷、油漏れ	✓	
	異音、発熱、振動の有無、油漏れ	✓	
安全装置	旋回及びウィンチドラムロックの作動	✓	
	自動ブレーキの作動	✓	
	巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態	✓	
	各カウンタバランシングバルブの作動、油漏れ	✓	
	各リリーフバルブの作動、油漏れ	✓	
	乱巻防止装置の作動	✓	
過負荷防止装置	安全度計作動確認	✓	
	荷重計作動確認	✓	
	角度計、長さ計作動確認	✓	
	警報ブザー及び自動停止の確認	✓	
	順次制御の確認	✓	
	前方領域作動確認	✓	
	「作業開始前点検」による作動確認	✓	
旋回部	作動状態及び異音	✓	
	減速機の異音、油量、油漏れ	✓	
	旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検	✓	
	ブレーキ装置の作動	✓	
	ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	✓	
ブーム	変形、曲り、打こん、亀裂	✓	
	スライド板の磨耗、損傷	✓	
	各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷	✓	
	シーブ、ローラの損傷、磨耗、曲り	✓	
	伸縮ワイヤーロープの損傷、磨耗、調整	✓	
	ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗	✓	
	ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓	
	ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓	
	各部の給油状態及び作動	✓	
	ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓	
シリンダー	各シリンダの作動、油漏れ	✓	
	継手のゆるみ、油漏れ	✓	
	ホースリールの作動、油漏れ	✓	
巻上装置	取付状態及び作動	✓	
	スイベルジョイント及び配管ホースの油漏れ	✓	
	ライニングの磨耗、クリアランスの調整	✓	
	マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ	✓	
	クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ	✓	
	モータの異音、振動、発熱	✓	
	減速機の異音、振動、発熱、油量	✓	
	ウィンチ能力の確認	✓	
	ドラムワイヤロープの乱巻、損傷、磨耗、給油	✓	
つり具	フックの損傷、磨耗、硬化	✓	
	フックの回転具合、ベアリングのがた、給油	✓	
	ワイヤ外れ止めの変形、破損	✓	
	シーブの磨耗、損傷及び回転具合	✓	
	トラニオンの作動具合	✓	
	ロープソケットの状態、変形、亀裂	✓	
	フック及びナットねじ部の磨耗点検	✓	
	フックブロックの変形、ボルト、ナットの磨耗、ゆるみ	✓	
各配管ホース	取付状態、クランプの脱落	✓	
	ホースの損傷、油漏れ	✓	
	配管の損傷	✓	
	各フィルタエレメントの定期交換	✓	
各部共通	各部ボルト、ナットの脱落、ゆるみ	✓	
	ピン部、ブッシュの磨耗、損傷	✓	
	部材の亀裂、異常変形	✓	
	各部の給油状態	✓	○
備考			

記号説明　V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増締、C要清掃、L要給油脂、＋要補充、O整備完了