

## 月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター		
KR50H-L2		愛媛900さ 235		36250 Km		13807 Hr		
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日		
51T		平成27年10月23日		平成27年10月 1日		平成 27年 5月 7日		
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		松永 祐二		
検査事項				検査結果				
検査事項				検査結果				
かじ取り装置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合	✓		タ作	作動油の量、汚れ	✓		
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ	✓		ン動	フィルタ、エアブリーザの汚れ	✓		
	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷	✓		ク油	取付状態、損傷	✓		
	タイロット、ナックルアーム損傷、取付状態	✓		ボ	P.T.Oの作動	✓		
	緊急用ステアリングポンプの機能	✓		ン	取付部のゆるみ、外傷、油漏れ	✓		
	ブレーキペダルの遊びと踏しろ、片ぎき	✓		プ	異音、発熱、振動の有無、油漏れ	✓		
	ブレーキ液の液量、変色	✓		安	旋回及びウィンチドラムロックの作動	✓		
	ブレーキのエアもれ、油漏れ	✓		全	自動ブレーキの作動	✓		
	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態	✓		装	巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態	✓		
	ブレーキドラムとライニングとのすき間	✓		置	各カウンタバランシングバルブの作動、油漏れ	✓		
制動装置	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗	✓		置	各リリーバルブの作動、油漏れ	✓		
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯	✓		過	乱巻防止装置の作動	✓		
	エア圧低下警報装置の機能	✓		負	安全度計作動確認	✓		
	前後アクスルの油漏れ	✓		荷	荷重計作動確認	✓		
	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷	✓		防	角度計、長さ計作動確認	✓		
	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み	✓		止	警報ブザー及び自動停止の確認	✓		
	ハブボルトのゆるみ、ホイールB/Gのがた	✓		装	順次制御の確認	✓		
	タイヤの空気圧	✓		置	前方領域作動確認	✓		
	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷	✓		旋	「作業開始前点検」による作動確認	✓		
	リーフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷	✓		回	作動状態及び異音	✓		
緩衝装置	サスペンションロックの作動状態	✓		部	減速機の異音、油量、油漏れ	✓		
	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ	✓			旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検	✓		
	トルクコンバーターの油量、油漏れ	✓			ブレーキ装置の作動	✓		
	ミッション切替の作動機能	✓			ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	✓		
	ラインフィルター交換	✓			変形、曲り、打こん、亀裂	✓		
	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂	✓			スライド板の磨耗、損傷	✓		
	デファレンシャルとブラネタリの油量、油漏れ	✓			各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷	✓		
	バッテリーの液量、比重	✓			シープ、ローラの損傷、磨耗、曲り	✓		
	前照灯の作用、損傷	✓			伸縮ワイヤーロープの損傷、磨耗、調整	✓		
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷	✓			ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗	✓		
電機及び保安装置	制動灯の作用、損傷	✓			ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓		
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用	✓			ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
	エンジン油圧計、水温計の作用	✓			各部の給油状態及び作動	✓	0	
	コンバータ油圧計、油温計の作用	✓			ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
	燃料計、空気圧計、速度計の作用	✓						
	パイロットランプの作用	✓						
	警報ランプ、ブザー又はCORの作動	✓						
	ワイパ、ウィンドウォッシャの作動	✓						
	警音器の作用	✓						
	ワイパーブレードの磨耗、損傷	✓						
その他	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態	✓						
	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷	✓						
	各グリースニップル部の給脂	L	0					
	アクセルリンク、ケーブルの損傷	✓						
	排気の状態	✓						
	エアクリーナエレメントの状態	✓						
	オイルの量、油漏れ	✓						
	オイルクリーナの取替、清掃	✓						
	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃	✓						
	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能	✓						
エンジン	ファンベルトのゆるみ、損傷	✓						
	ラジエターフィン部の点検、清掃	✓						
	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	✓						
	シリンダの自然降下、油漏れ	✓						
	水準器の水平確認	✓						
	アクセル作動状態	✓						
	各灯火、スイッチの確認	✓						
	計器類の機能の点検	✓						
	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓						
	ペダルのリターンコイルの作動、油漏れ	✓						
アウトリガ	各油圧機器の作動、油漏れ	✓						
	油圧バルブの作動	✓						
	アキュームレーターの圧力点検、警報確認	✓						
	記号説明	V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増締、C要清掃、L要給油脂、+要補充、0整備完了						