

月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター	
GR-250N-2		愛媛930す 117		5246 Km		4189 Hr	
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日	
25T		平成29年 3月14日		平成29年 2月28日		平成27年 6月 9日	
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		敷田 広教	
検査事項				状態結果			
検査事項				検査事項			
状態結果				状態結果			
かじ取り装置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合	✓		作動油の量、汚れ	✓		
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ	✓		フィルタ、エアフリーザの汚れ	✓		
	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷	✓		取付状態、損傷	✓		
	タイロット、ナックルアーム損傷、取付状態	✓		ポンプ	✓		
	緊急用ステアリングポンプの機能	✓		P.T.Oの作動	✓		
	ブレーキペダルの遊びと踏しろ、片ぎき	✓		取付部のゆるみ、外傷、油漏れ	✓		
	ブレーキ液の液量、変色	✓		異音、発熱、振動の有無、油漏れ	✓		
	ブレーキのエアもれ、油漏れ	✓		安全装置	✓		
	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態	✓		旋回及びウィンチドラムロックの作動	✓		
	ブレーキドラムとライニングとのすき間	✓		自動ブレーキの作動	✓		
制動装置	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗	✓		巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態	✓		
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯	✓		各カウンタバランシングバルブの作動、油漏れ	✓		
	エア圧低下警報装置の機能	✓		各リリーバルブの作動、油漏れ	✓		
	前後アクスルの油漏れ	✓		乱巻防止装置の作動	✓		
	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷	✓		過負荷防止装置	✓		
	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み	✓		安全度計作動確認	✓		
	ハブボルトのゆるみ、ホイールB/Gのがた	✓		荷重計作動確認	✓		
	タイヤの空気圧	✓		角度計、長さ計作動確認	✓		
	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷	✓		警報ブザー及び自動停止の確認	✓		
	リーフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷	✓		順次制御の確認	✓		
緩衝装置	サスペンションロックの作動状態	✓		前方領域作動確認	✓		
	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ	✓		「作業開始前点検」による作動確認	✓		
	トルクコンバーターの油量、油漏れ	✓		作動状態及び異音	✓		
	ミッション切替の作動機能	✓		減速機の異音、油量、油漏れ	✓		
	ラインフィルター交換	✓		旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検	✓		
	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂	✓		ブレーキ装置の作動	✓		
	デファレンシャルとプランナリの油量、油漏れ	✓		ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	✓		
	バッテリーの液量、比重	✓		変形、曲り、打こん、亀裂	✓		
	前照灯の作用、損傷	✓		スライド板の磨耗、損傷	✓		
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷	✓		各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷	✓		
電動及び保安装置	制動灯の作用、損傷	✓		シープ、ローラの損傷、磨耗、曲り	✓		
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用	✓		伸縮ワイヤーロープの損傷、磨耗、調整	✓		
	エンジン油圧計、水温計の作用	✓		ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗	✓		
	コンバータ油圧計、油温計の作用	✓		ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓		
	燃料計、空気圧計、速度計の作用	✓		ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
	パイロットランプの作用	✓		各部の給油状態及び作動	✓		
	警報ランプ、ブザー又はCORの作動	✓		ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓		
	ワイパ、ウィンドウウォッシャの作動	✓					
	警音器の作用	✓					
	ワイパーブレードの磨耗、損傷	✓					
その他	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態	✓					
	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷	✓					
	各グリースニップル部の給脂	✓					
	アクセルリンク、ケーブルの損傷	✓					
	排気の状態	✓					
	エアクリーナエレメントの状態	✓					
	オイルの量、油漏れ	✓					
	オイルクリーナの取替、清掃	✓					
	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃	✓					
	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能	✓					
エンジン	ファンベルトのゆるみ、損傷	✓					
	ラジエターフィン部の点検、清掃	✓					
	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	✓					
	シリンダの自然降下、油漏れ	✓					
	水準器の水平確認	✓					
	アクセル作動状態	✓					
	各灯火、スイッチの確認	✓					
	計器類の機能の点検	✓					
	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓					
	ペダルのリターンズプリングの作動、油漏れ	✓					
縦装置	各油圧機器の作動、油漏れ	✓					
	油圧バルブの作動	✓					
	アキュムレーターの圧力点検、警報確認	✓					
	記号説明 V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増締、C要清掃、L要給油脂、+要補充、O整備完了						