

月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター						
GR-700N I		愛媛930さ6070		1311 Km		3256 Hr						
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日						
70T		平成28年12月17日		平成28年12月17日		平成27年6月5日						
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		山崎 功一						
検査事項				状態	結果	検査事項				状態	結果	
かじ取り装置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合	✓		タ	作動油の量、汚れ	✓						
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ	✓		ン	フィルタ、エアブリーザの汚れ	✓						
	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷	✓		ク	取付状態、損傷	✓						
制動装置	タイロッド、ナックルアーム損傷、取付状態	✓		ボ	P.T.Oの作動	✓						
	緊急用ステアリングポンプの機能	✓		ン	取付部のゆるみ、外傷、油漏れ	✓						
	ブレーキペダルの遊びと踏しる、片ぎき	✓		プ	異音、発熱、振動の有無、油漏れ	✓						
	ブレーキ液の液量、変色	✓		安全	旋回及びウィンチドラムロックの作動	✓						
	ブレーキのエアもれ、油漏れ	✓		装置	自動ブレーキの作動	✓						
	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態	✓			巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態	✓						
	ブレーキドラムとライニングとのすき間	✓			各カウンタバランスバルブの作動、油漏れ	✓						
	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗	✓			各リリーフバルブの作動、油漏れ	✓						
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯	✓			乱巻防止装置の作動	✓						
	エア圧低下警報装置の機能	✓			過負荷防止装置	安全度計作動確認	✓					
走行装置	前後アクスルの油漏れ	✓			荷重計作動確認	✓						
	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷	✓			角度計、長さ計作動確認	✓						
	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み	✓			警報ブザー及び自動停止の確認	✓						
	ハブボルトのゆるみ、ホイールB/Gのがた	✓			順次制御の確認	✓						
緩衝装置	タイヤの空気圧	✓			前方領域作動確認	✓						
	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷	✓			「作業開始前点検」による作動確認	✓						
	リフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷	✓			作動状態及び異音	✓						
	サスペンションロックの作動状態	✓			減速機の異音、油量、油漏れ	✓						
動力伝達装置	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ	✓			旋回部	ブレーキ装置の作動	✓					
	トルクコンバーターの油量、油漏れ	✓				ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	✓					
	ミッション切替の作動機能	✓					変形、曲り、打こん、亀裂	✓				
	ラインフィルター交換	✓					スライド板の磨耗、損傷	✓				
電機及び保安装置	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂	✓					各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷	✓				
	デファレンシャルとプラネタリの油量、油漏れ	✓					シーブ、ローラの損傷、磨耗、曲り	✓				
	バッテリーの液量、比重	✓					伸縮ワイヤーロープの損傷、磨耗、調整	✓				
	前照灯の作用、損傷	✓					ワイヤガイド、外れ止め損傷、磨耗	✓				
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷	✓					ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓				
	制動灯の作用、損傷	✓					ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓				
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用	✓					各部の給油状態及び作動	✓				
	エンジン油圧計、水温計の作用	✓					ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓				
	コンバータ油圧計、油温計の作用	✓						✓				
	燃料計、空気圧計、速度計の作用	✓						✓				
	パイロットランプの作用	✓						✓				
	警報ランプ、ブザー又はCORの作動	✓						✓				
	ワイパ、ウインドウォッシャの作動	✓						✓				
	警告器の作用	✓						✓				
その他	ワイパーブレードの磨耗、損傷	✓					✓					
	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態	✓					✓					
	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷	✓						✓				
	各グリースニップル部の給脂	✓						✓				
	アクセルリンク、ケーブルの損傷	✓						✓				
	排気の状態	✓						✓				
	エアクリナーエレメントの状態	✓						✓				
	オイルの量、油漏れ	✓						✓				
	オイルクリーナーの取替、清掃	✓						✓				
	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃	✓						✓				
エンジン	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能	✓						✓				
	ファンベルトのゆるみ、損傷	✓						✓				
	ラジエターフィン部の点検、清掃	✓						✓				
	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	✓						✓				
	シリンダの自然降下、油漏れ	✓						✓				
	水準器の水平確認	✓						✓				
	アクセル作動状態	✓						✓				
	各灯火、スイッチの確認	✓						✓				
	計器類の機能の点検	✓						✓				
	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓						✓				
アウトリガ	ペダルのリターンスプリングの作動、油漏れ	✓						✓				
	各油圧機器の作動、油漏れ	✓						✓				
	油圧バルブの作動	✓						✓				
	アキュムレーターの圧力点検、警報確認	✓						✓				
	記号説明	V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増締、C要清掃、L要給油脂、+要補充、O整備完了										
	操縦装置	各灯火、スイッチの確認	✓						✓			
		計器類の機能の点検	✓						✓			
		クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓						✓			
		ペダルのリターンスプリングの作動、油漏れ	✓						✓			
		各油圧機器の作動、油漏れ	✓						✓			
油圧バルブの作動		✓						✓				
アキュムレーター		✓						✓				
各フィルタエレメントの定期交換		✓						✓				
各部ボルト、ナットの脱落、ゆるみ		✓						✓				
各部共通備考		✓						✓				