

月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター		
KR22H-2		愛媛900さ 68		7865 Km		1588 Hr		
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日		
22T		平成29年 3月23日		平成29年 3月11日		平成27年 6月5日		
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		山本 裕也		
検査事項				検査事項				
		状態		状態		結果		
かじ取り装置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合		✓		タ作	作動油の量、汚れ		✓
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ		✓		ン動	フィルタ、エアフリーザの汚れ		✓
	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷		✓		ク油	取付状態、損傷		✓
	タイロッド、ナックルアーム損傷、取付状態		✓		ボ	P.T.Oの作動		✓
	緊急用ステアリングポンプの機能		✓		ン	取付部のゆるみ、外傷、油漏れ		✓
制動装置	ブレーキペダルの遊びと踏しろ、片ぎき		✓		プ	異音、発熱、振動の有無、油漏れ		✓
	ブレーキ液の液量、変色		✓		安	旋回及びウィンチドラムロックの作動		✓
	ブレーキのエアもれ、油漏れ		✓		全	自動ブレーキの作動		✓
	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態		✓		装	巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態		✓
	ブレーキドラムとライニングとのすき間		✓		置	各カウンタバラシングバルブの作動、油漏れ		✓
走行装置	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗		✓		置	各リリーバルブの作動、油漏れ		✓
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯		✓		過	乱巻防止装置の作動		✓
	エア圧低下警報装置の機能		✓		負	安全度計作動確認		✓
	前後アクスルの油漏れ		✓		荷	荷重計作動確認		✓
	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷		✓		防	角度計、長さ計作動確認		✓
細部	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み		✓		止	警報ブザー及び自動停止の確認		✓
	ハブボルトのゆるみ、ホイールB/Gのがた		✓		装	順次制御の確認		✓
	タイヤの空気圧		✓		置	前方領域作動確認		✓
	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷		✓		置	「作業開始前点検」による作動確認		✓
	リーフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷		✓		旋	作動状態及び異音		✓
動力伝達装置	サスペンションロックの作動状態		✓		回	減速機の異音、油量、油漏れ		✓
	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ		✓		部	旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検		✓
	トルクコンバーターの油量、油漏れ		✓			ブレーキ装置の作動		✓
	ミッション切替の作動機能		✓			ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ		✓
	ラインフィルター交換		✓			変形、曲り、打こん、亀裂		✓
電機及び保安装置	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂		レ	○		スライド板の磨耗、損傷		✓
	デファレンシャルとプラネタリの油量、油漏れ		✓			各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷		✓
	バッテリーの液量、比重		✓			シーブ、ローラの損傷、磨耗、曲り		✓
	前照灯の作用、損傷		✓			伸縮ワイヤーロープの損傷、磨耗、調整		✓
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷		✓			ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗		✓
その他	制動灯の作用、損傷		✓			ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷		✓
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用		✓			ジブ格納ロック装置の固定状況確認		✓
	エンジン油圧計、水温計の作用		✓			各部の給油状態及び作動		✓
	コンバータ油圧計、油温計の作用		✓			ジブ格納ロック装置の固定状況確認		✓
	燃料計、空気圧計、速度計の作用		✓			各シリンダの作動、油漏れ		✓
エンジン	パイロットランプの作用		✓			継手のゆるみ、油漏れ		✓
	警報ランプ、ブザー又はCORの作動		✓			ホースリールの作動、油漏れ		✓
	ワイバ、ウインドウウォッシャの作動		✓			取付状態及び作動		✓
	警音器の作用		✓			スイベルジョイント及び配管ホースの油漏れ		✓
	ワイパーブレードの磨耗、損傷		✓			ライニングの磨耗、クリアランスの調整		✓
エンジン	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態		✓			マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ		✓
	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷		✓			クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ		✓
	各グリースニップル部の給脂		✓			モータの異音、振動、発熱		✓
	アクセルリンク、ケーブルの損傷		✓			減速機の異音、振動、発熱、油量		✓
	排気の状態		✓			ウィンチ能力の確認		✓
エンジン	エアクリーナエレメントの状態		✓			ドラムワイヤーロープの乱巻、損傷、磨耗、給油		✓
	オイルの量、油漏れ		✓			フックの損傷、磨耗、硬化		✓
	オイルクリーナの取替、清掃		✓			フックの回転具合、ベアリングのがた、給油		○
	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃		✓			ワイヤ外れ止めの変形、破損		✓
	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能		✓			シーブの磨耗、損傷及び回転具合		✓
エンジン	ファンベルトのゆるみ、損傷		✓			トラニオンの作動具合		✓
	ラジエターフィン部の点検、清掃		✓			ローブソケットの状態、変形、亀裂		✓
	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ		✓			フック及びナットねじ部の磨耗点検		✓
	シリンダの自然降下、油漏れ		✓			フックブロックの変形、ボルト、ナットの磨耗、ゆるみ		✓
	水準器の水平確認		✓			取付状態、クランプの脱落		✓
エンジン	アクセル作動状態		✓			ホースの損傷、油漏れ		✓
	各灯火、スイッチの確認		✓			配管の損傷		✓
	計器類の機能の点検		✓			各フィルタエレメントの定期交換		✓
	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動		✓			各部ボルト、ナットの脱落、ゆるみ		✓
	ペダルのリターンコイルの作動、油漏れ		✓			ピン部、ブッシュの磨耗、損傷		✓
エンジン	各油圧機器の作動、油漏れ		✓			部材の亀裂、異常変形		✓
	油圧バルブの作動		✓			各部の給油状態		○
	アキュムレーターの圧力点検、警報確認		✓					
			✓					
			✓					
記号説明				V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増締、C要清掃、L要給油脂、+要補充、○整備完了				