

月例自主検査表(ラフタークレーン)

型式		車両番号		走行距離		アワーメーター				
GR-250N-2		愛媛930さ 953		3089 / Km		9229 Hr				
最大吊上げ荷重		車検有効期限		性能検査有効期限		検査実施日				
25T		平成28年11月27日		平成28年11月30日		平成27年6月8日				
検査実施会社		株式会社 シマヤ		検査担当者名		山崎 功一				
検査事項				状態		結果				
かじ取り装置	ハンドルの遊び、ゆるみ、操作具合			✓		タ ク ク 油 ポン プ	作動油の量、汚れ		✓	
	オービットロールの油漏れ、取付のゆるみ			✓			フィルタ、エアブリーザの汚れ		✓	
	かじ取り装置用油圧回路の油漏れ、損傷			✓			取付状態、損傷		✓	
	タイロッド、ナックルアーム損傷、取付状態			✓			P.T.Oの作動		✓	
	緊急用ステアリングポンプの機能			✓			取付部のゆるみ、外傷、油漏れ		✓	
	ブレーキペダルの遊びと踏しろ、片ぎき			✓			異音、発熱、振動の有無、油漏れ		✓	
	ブレーキ液の液量、変色			✓			安全装置		✓	
	ブレーキのエアもれ、油漏れ			✓			旋回及びウィンチドラムロックの作動		✓	
	エアタンクの凝水及びエアタンクの取付状態			✓			自動ブレーキの作動		✓	
	ブレーキドラムとライニングとのすき間			✓			巻過防止装置の作動、警報確認、コードリールの作動状態		✓	
制動装置	ブレーキシューの摺動部分とライニングの磨耗、ディスクパッドの磨耗			✓		各カウンタバランスバルブの作動、油漏れ		✓		
	パーキングブレーキ作動制動具合、ケーブル、ロッドの損傷、ゆるみ、パイロットランプの点灯			✓		各リリーバルブの作動、油漏れ		✓		
	エア圧低下警報装置の機能			✓		乱巻防止装置の作動		✓		
	前後アクスルの油漏れ			✓		過負荷防止装置		✓		
	タイヤの溝の深さ、異状な磨耗、損傷			✓		安全度計作動確認		✓		
	タイヤに金属片、石、その他の異物のかみ込み			✓		荷重計作動確認		✓		
	ハブボルトのゆるみ、ホイールB/Gのがた			✓		角度計、長さ計作動確認		✓		
	タイヤの空気圧			✓		警報ブザー及び自動停止の確認		✓		
	トルクロッドの取付ボルト、ロッドエンドゴムの損傷			✓		順次制御の確認		✓		
	リーフスプリングの取付部(含Uボルト)のゆるみ、損傷			✓		前方領域作動確認		✓		
走行装置	サスペンションロックの作動状態			✓		「作業開始前点検」による作動確認		✓		
	サスペンションロック用パイプ、ホースの損傷、油漏れ			✓		作動状態及び異音		✓		
	トルクコンバーターの油量、油漏れ			✓		減速機の異音、油量、油漏れ		✓		
	ミッション切替の作動機能			✓		旋回ベアリングの取付ボルト、ナットのゆるみ点検		✓		
	ラインフィルター交換			✓		ブレーキ装置の作動		✓		
	プロペラシャフト連結部のゆるみ、がた、振れ、給脂			✓		ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ		✓		
	デファレンシャルとプラネタリの油量、油漏れ			✓		変形、曲り、打こん、亀裂		✓		
	バッテリーの液量、比重			+	0	スライド板の磨耗、損傷		✓		
	前照灯の作用、損傷			✓		各ブッシュ、ベアリングの磨耗、損傷		✓		
	方向指示器、非常点滅灯の作用、損傷			✓		シーブ、ローラの損傷、磨耗、曲り		✓		
電機及び保安装置	制動灯の作用、損傷			✓		伸縮ワイヤーロープの損傷、磨耗、調整		✓		
	後退灯バックブザーの作用、損傷、駐車灯の作用			✓		ワイヤガイド、外れ止めの損傷、磨耗		✓		
	エンジン油圧計、水温計の作用			✓		ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷		✓		
	コンバータ油圧計、油温計の作用			✓		ジブ格納ロック装置の固定状況確認		✓		
	燃料計、空気圧計、速度計の作用			✓		各部の給油状態及び作動		✓		
	パイロットランプの作用			✓		ジブ格納ロック装置の固定状況確認		✓		
	警報ランプ、ブザー又はCORの作動			✓		各シリンダの作動、油漏れ		✓		
	ワイパ、ウインドウウォッシャの作動			✓		継手のゆるみ、油漏れ		✓		
	警音器の作用			✓		ホースリールの作動、油漏れ		✓		
	ワイパーブレードの磨耗、損傷			✓		取付状態及び作動		✓		
その他	後写鏡、反射鏡の損傷、及び写映の状態			✓		スライジョイント及び配管ホースの油漏れ		✓		
	エキゾーストパイプ及びマフラーの取付状態、損傷			✓		ライニングの磨耗、クリアランスの調整		✓		
	各グリースニップル部の給脂			レ	0	マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ		✓		
	アクセルリンク、ケーブルの損傷			✓		クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ		✓		
	排気の状態			✓		モータの異音、振動、発熱		✓		
	エアクリーナエレメントの状態			✓		減速機の異音、振動、発熱、油量		✓		
	オイルの量、油漏れ			✓		ウィンチ能力の確認		✓		
	オイルクリーナの取替、清掃			✓		ドラムワイヤーロープの乱巻、損傷、磨耗、給油		✓		
	燃料漏れ、フューエルフィルタ、エアストレーナの点検、清掃			✓		フックの損傷、磨耗、硬化		✓		
	ラジエターの水量、水漏れ、キャップの機能			✓		フックの回転具合、ベアリングのがた、給油		✓		
エンジン	ファンベルトのゆるみ、損傷			✓		ワイヤ外れ止めの変形、破損		✓		
	ラジエターフィン部の点検、清掃			✓		シーブの磨耗、損傷及び回転具合		✓		
	作動状態及び各バルブの作動、油漏れ			✓		トラニオンの作動具合		✓		
	シリンダの自然降下、油漏れ			✓		ロープソケットの状態、変形、亀裂		✓		
	水準器の水平確認			✓		フック及びナットねじ部の磨耗点検		✓		
	アクセル作動状態			✓		フックブロックの変形、ボルト、ナットの磨耗、ゆるみ		✓		
	各灯火、スイッチの確認			✓		取付状態、クランプの脱落		✓		
	計器類の機能の点検			✓		ホースの損傷、油漏れ		✓		
	クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動			✓		配管の損傷		✓		
	ペダルのリターンズプリングの作動、油漏れ			✓		各フィルタエレメントの定期交換		✓		
操縦装置	各油圧機器の作動、油漏れ			✓		各部ボルト、ナットの脱落、ゆるみ		✓		
	油圧バルブの作動			✓		ピン部、ブッシュの磨耗、損傷		✓		
	アキュームレーターの圧力点検、警報確認			✓		部材の亀裂、異常変形		✓		
	記号説明			✓		各部の給油状態		レ	0	
				✓		備考				

記号説明 V良好、A要調整、X要交換、R要修理、T要増締、C要清掃、L要給油脂、+要補充、O整備完了